


終端形高周波電力計とは送信機の整合、調整、試験を行う時、実際のアンテナの代りに擬似負荷を用います。この擬似負荷に指示回路を設けて送信機の出力を測定出来る様にした装置です。又、この装置を用いて機器の調整、試験などを行うと、不要な電波を発射することも無く、完全に調整、試験が出来ます。

RW-1000D

図 A



## 性能・特徴

- ①今迄にないワイドな測定周波数
- ②周波数補正、切換の必要がない
- ③大電力(1KW)迄測定出来る
- ④KW測定時でも通常の同軸ケーブルでOK
- ⑤二重安全装置付
- ⑥1.5級バンドメーター
- ⑦N形接栓使用

## 規 格

- 周 波 数 範 囲：1.8～500MHz
- 測 定 電 力：1000W(20W、200W切換)
- インピーダンス：50Ω
- 電圧定在波比：1.2以内
- 指 示 誤 差：フルスケール±10%以内
- 接 栓 方 式：N型
- 寸 法：140×190×295mm

## 測定方法

- ①DCコード赤黒を電源に接続しCHECK SWを押しランプが点燈するかTestして下さい。  
(電源はDC12V(10~15V)を接続して下さい)
- ②図 A の様に送信機空中線出力接栓と電力計の接栓を接続し送信電力に応じた電力に電力計のスイッチをセットし送信機を動作させ、電力計の目盛を読み取ります。
- ③測定中にオイルタンク内部温度が60℃を越えた時は表示ランプが点燈します。その時はすみやかに測定を中止し表示ランプが消えたら再測定出来ます。温度が下る迄待って下さい。

## 注意事項

- ①RW-1000Dは出来るだけ水平の状態で使用して下さい。
- ②800W以上の電力を測定する時は（温度上昇により表示ランプが点燈しますが）連続使用を一応3分間迄として下さい。
- ③測定に際し送信出力の波形があまりにも悪い場合はメーター指示に誤差を生じます。
- ④VHF～UHFに於いては、ケーブルと接栓との工作が悪いと大きな反射が生じ指示に大きな誤差を生じることが有り注意を要します。
- ⑤送信機、電力計との接続接栓は完全に奥迄差込む様にし、しっかりとしめて下さい。

---

■本機は無線技士等の無線従事者が、その資格により責任をもって使用する機器です。  
また改良等のため、予告なく仕様を変更することがあります。